

## FÉNYKÉP MELLÉKLET MEGLÉVŐ FORGALOMTECHNIKAI ESZKÖZÖK

<b><i>I terület:</i> a 71 sz. főút ill. a vasútvonal déli oldalán, a főút és a Balaton közötti terület. A terület az alábbi utcákat foglalja magába: Halász utca, Vasút utca, és a Sziget utca.</b>			
I terület, Halász utca			
	<p>71 sz. főúti csatlakozásban lévő jelzőtábla. Állapota megfelelő, beavatkozás nem szükséges</p>		<p>Vasúti átjáró jelzése megfelelő kisebb mértékben kiegészítésre szorul. A 71 sz. főút közelsége miatt a sávós előjelző táblák kihelyezésére nincsen mód, a 71 sz. főút mellett a térképes előjelző tábla megtalálható. A 71 sz. főút illetve a Halász utcai három ágú csomópont között záróvonal felfestése szükséges.</p>
	<p>Balatoni kerékpárút útvonalat jelző tábla áthelyezése Lakópihenő övezet tábla alá. A felszabaduló oszlop áthelyezése a vasúti átjáró túloldalára, azon új Balatoni körút jelzőtábla kihelyezésével.</p>		<p>Vasúti átjáró jelzése megfelelő kisebb mértékben kiegészítésre szorul. A 71 sz. főút közelsége miatt a sávós előjelző táblák kihelyezésére nincsen mód, a 71 sz. főút mellett a térképes előjelző tábla megtalálható. A 71 sz. főút illetve a Halász utcai három ágú csomópont között</p>

			<p>záróvonal felfestése szükséges.</p>
	<p>A Vasúti átjáró és kiegészítő táblája alatt 30 m távolságot jelző kiegészítő tábla elhelyezése szükséges. Ehhez a Lakó- és pihenő övezet jelzőtábla helyének módosítása szükséges úgy, hogy a távolságot jelző kiegészítő tábla a vasúti táblák alá kerülhessen.</p>		<p>A meglévő oszlopra a sebesség csillapító küszöb jelzéséhez az Egyéb veszély illetve kiegészítő tábla kihelyezése szükséges. Az ellenkező irányú jelzések kihelyezéséhez a meglévő villanyoszlop felhasználható.</p>
	<p>Meglévő jelzőtáblán beavatkozás nem szükséges.</p>		<p>Meglévő jelzőtáblán beavatkozás nem szükséges.</p>

	<p>Meglévő jelzőtáblán beavatkozás nem szükséges.</p>		<p>Mindenképpen áthelyezendő jobb oldalra önálló oszlopra, ill. kopott tábla lehetőség szerinti cseréje.</p>
	<p>Meglévő jelzőtáblán beavatkozás nem szükséges.</p>		<p>Meglévő jelzőtáblán beavatkozás nem szükséges.</p>

	<p>A „Gyermekek” jelzőtábla felső bilincse sérült, igazítani szükséges. A tábla oszlopra a forgalomlassító küszöb előjelzéséhez szükséges „Egyéb veszély, fekvőrendőr, 30 m-es távolság” jelzőtáblacsoportot kell kihelyezni.</p>		<p>A tábla oszlopra a forgalomlassító küszöb előjelzéséhez szükséges „Egyéb veszély, fekvőrendőr, 30 m-es távolság” jelzőtáblacsoportot kell kihelyezni.</p>
	<p>A meglévő tilalmi tábla alá „kivéve lakók és kommunális szolgáltató” jelzőtábla kihelyezése szükséges.</p>		<p>A meglévő jelzőtáblák sorrendjét fel kell cserélni a tilalmi jelzőtábla kerüljön az alsó pozícióba.</p>



A jelzőtábla nem a haladási iránynak megfelelő oldalon található. A jelzőtábla oszlopostól történő áthelyezése szükséges a haladási iránynak megfelelő jobb oldalra.



A meglévő jelzőtábla áthelyezése szükséges mivel a közvilágítási oszlop jelentős mértékben takarja. Önálló jelzőtábla oszlop elhelyezése szükséges a közvilágítási oszlop elé.

Császtói Strand bevezető útszakasza



Vasúti átjáró jelzése megfelelő kisebb. A 71 sz. főút közelsége miatt a sávos előjelző táblák kihelyezésére nincs mód, a 71 sz. főút mellett a térképes előjelző tábla megtalálható.



Beavatkozás nem szükséges.


	<p>A Strand irányából az előjelzőtáblák megtalálhatók. Beavatkozást nem igényel.</p>		<p>A Strand irányából az előjelzőtáblák megtalálhatók. Beavatkozást nem igényel.</p>
	<p>A jelzőtábla cseréje szükséges, mivel a meglévő jelzőtábla az egyirányból történő behajtást tiltja. Helyette a mindkét irányból behajtani tilos jelzőtáblát kell elhelyezni, kivéve engedéllyel és kommunális szolgáltató felirattal.</p>		<p>Jobb oldali táblacsoport jelzőtáblái kopottak, cseréjük szükséges.</p>
<p>II. terület, 71 sz. főút (Badacsonyi utca) Ecséri utca, Rétsarki dűlő, Káli utca közötti terület.</p>			
	<p>Hullám utca 71 sz. főút csatlakozása. Az elsőbbséget szabályozó jelzőtábla láthatósága nem biztosított, a táblát takaró növényzetet ki kell vágni.</p>		




	<p>Bánki Donát utca. A jelzőtáblát a meglévő oszlop tetejére kell felszerelni.</p>		<p>Bánki Donát utca. A jelzőtáblát a meglévő oszlop tetejére kell felszerelni.</p>
	<p>A jelzések elhelyezése illetve alkalmazása a valós helyzethez nem megfelelő. A buszmegálló jelzőtábla áthelyezése szükséges a kapubejáróhoz bekötő csatlakozó szilárd burkolat elé. Evvel párhuzamosan az egyirányból behajtani tilos jelzőtábla eltávolítása szükséges.</p>		
	<p>József Attila-71 sz. főút csomópontjában lévő tábla. Beavatkozás nem szükséges.</p>		<p>Badacsonyi út önkormányzati szakaszának kezdetén lévő tábla. Jelzőtábla kisebb mértékben meghajlott, egyengetése szükséges.</p>







	<p>A 30-as zóna bevezetésekor a sebesség korlátozó jelzőtábla eltávolítandó. A jobb oldali útszűkület jelzőtábla helyett kétoldali útszűkület jelzőtábla kihelyezése szükséges.</p>		<p>József A.- Jancsika utca csomópontjában lévő jelzőtábla, beavatkozás nem szükséges.</p>
	<p>Jancsika utca kezdetén lévő jelzőtábla, beavatkozás nem szükséges.</p>		<p>Jancsika utca Nefelejcs utcai csatlakozása előtt lévő tábla, 30-as zóna bevezetése során oszlopostól eltávolítandó. Oszlopa áthelyezésre kerül a Nefelejcs utcai útszaka mellé, „Zsákutca” jelzőtábla kihelyezéséhez.</p>
	<p>Jancsika utcában az Akácós utcai csatlakozást követően kintlévő jelzőtábla. A tábla környezetében a növényzet ritkítása szükséges.</p>		<p>Jancsika utcában az Akácós utcai csatlakozást követően kintlévő forgalmi tükör. Beavatkozás nem szükséges.</p>



	<p>Szegfű utca kezdetén kihelyezett jelzőtábla, beavatkozás nem szükséges.</p>		<p>Muskátli utca 3 számú ház előtti köz „Zsácutca”jelzőtábláját át kell helyezni a menetirány szerinti jobb oldalra önálló oszlopra.</p>
	<p>Málna utca-Rétsarki dűlő utca csomópontjában a 30-as sebességkorlátozó táblát önálló oszlopra a menetirány szerinti jobb oldalra kell áthelyezni.</p>		<p>Elsőbbségadás jelzőtábla oszlopán egyéb jelzés elhelyezése nem lehetséges. Önálló, az utcanév táblától független kihelyezés szükséges.</p>
	<p>Káli út-József Attila utca csatlakozásában lévő jelzőtábla. A 30-as zóna bevezetése esetén eltávolítandó jelzőtábla. Helyére a zóna tábla kihelyezése szükséges.</p>		<p>Káli út-József Attila utca csatlakozásában lévő jelzőtábla. A jelzőtábla oszlop ferdén áll, a jelzőtábla a haladási iránytól elfordult. Az oszlopot függőleges állapotba kell helyezni, a jelzőtáblát a haladási irányra merőlegesen kell elhelyezni.</p>

	<p>József Attila utca – Tulipán utca csatlakozásában lévő jelzőtábla. Beavatkozást nem igényel.</p>		<p>Hajnal utcából nyíló köz elején kihelyezett jelzőtábla, beavatkozást nem igényel.</p>
	<p>Hajnal utcából nyíló köz elején kihelyezett jelzőtábla, beavatkozást nem igényel.</p>		<p>Hajnal utca Badacsonyi utca sarkán kihelyezett jelzőtábla, beavatkozást nem igényel.</p>
	<p>Hajnal utca-Vörösmarty utca csatlakozásában kihelyezett jelzőtábla. A tábla áthelyezése szükséges a menetirány szerinti jobb oldalra.</p>		<p>Hajnal utca_Káli utca csatlakozásában lévő jelzőtábla. A jelzőtábla oszlop ferdén áll, áthelyezése szükséges az ingatlan határon lévő kerítés felé.</p>







	<p>Tavasz utca kezdetén lévő jelzőtábla. A tábla oszlopa festett acél oszlop, jelenleg megfelelő állapotban. A későbbiekben az oszlop cseréje javasolt horganyzott oszlopra.</p>		<p>Káli út- Tavasz utca csatlakozásában lévő jelzőtábla. A tábla környezetében lévő növényzet ritkítása szükséges.</p>
	<p>A Káli út mellett kihelyezett jelzőtábla amely funkciója szerint a Fürdő utca Zsákutca jellegét mutatja. A tábla a Fürdő utcától távolabb helyezkedik el, a szabályos elhelyezéshez oszlopostól történő áthelyezése szükséges.</p>		<p>Rétsarki dűlő- Muskátli utca sarkán kintlévő „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla cseréje szükséges STOP táblára illetve a menetirány szerinti jobb oldalra áthelyezendő.</p>
	<p>Rétsarki dűlő- Ecséri utca sarkán kintlévő STOP tábla környezetében a növényzet irtása szükséges.</p>		<p>Rétsarki dűlő- Viola utca sarkán kintlévő STOP tábla esetében beavatkozás nem szükséges.</p>

III terület: 71 sz. főút-Káli utca-Petőfi Sándor utca-Szepezdi út-Kacsajtos utca által határolt terület			
	<p>Sirály köz – 71-es főút csomópontja. A STOP táblát takaró ágak levágása szükséges.</p>		<p>Sirály köz – 71-es főút csomópontja. A Zsácutca jelzőtábla áthelyezése a szükséges menetirány szerinti jobb oldalra</p>
	<p>Rendelő utca – 71 sz. főút csomópontja. A jelzőtáblát a forgalom elfordította, a tábla szélére áthelyezett rögzítő bilincsekkel a tábla visszafordíthatóvá válik.</p>		<p>Rendelő utca – 71 sz. főút csomópontja. Beavatkozást nem igényel.</p>
	<p>Bodonyi köz-71 sz. főút csatlakozása. Beavatkozást nem igényel.</p>		<p>Bodonyi köz-71 sz. főút csatlakozása. Beavatkozást nem igényel.</p>

	<p>Kővirágutca 71 sz. főút csatlakozása. Beavatkozást nem igényel.</p>		<p>Kővirágutca 71 sz. főút csatlakozása. Beavatkozást nem igényel.</p>
	<p>Alma köz 71 sz. főút csatlakozása. A csatlakozásból hiányzik az elsőbbséget szabályozó jelzőtábla és annak oszlopa. STOP Elsőbbségadás jelzőtábla kihelyezése szükséges.</p>		<p>Liget köz – 71 sz. főút csatlakozása. A csatlakozásból hiányzik az elsőbbséget szabályozó jelzőtábla és annak oszlopa. Elsőbbségadás kötelező jelzőtábla kihelyezése szükséges.</p>
	<p>Béke utca – 71 sz. főút csatlakozása. Beavatkozást nem igényel.</p>		<p>Béke utca 71 sz. út felőli vége. A 30-as zóna tábla kezdet tábla hiányzik, kihelyezése szükséges.</p>

	<p>71 sz. főút buszmegálló kicsatlakozó úti csomópont bal oldali ismétlő tábla. Kopott tábla cseréje szükséges</p>		<p>71 sz. főút buszmegálló kicsatlakozó úti csomópont jobb oldali tábla. Beavatkozást nem igényel.</p>
	<p>71 sz. főút buszmegálló kicsatlakozó úti csomópont jobb oldali STOP tábla. Beavatkozást nem igényel.</p>		<p>Autóbusz megálló jelzőtáblái. A táblacsoport összes eleme kopott cseréjük szükséges.</p>
	<p>71 sz. főút Gombóc fagyizó parkolója. Az egyirányú utca behajtani tilos jelzőtábla párja kihelyezése szükséges.</p>		<p>71 sz. főút Gombóc fagyizó parkoló kihajtó ága. Vele egyvonalban behajtani tilos tábla oszlopostól kihelyezendő.</p>

	<p>Balatoni utca – 71 sz. főút csomópontja. A veszélyes lejtő táblát veszélyes emelkedőre cserélandő.</p>		<p>Csárda utca – 71 sz. főúti csomópont. Beavatkozást nem igényel.</p>
	<p>Csárda utca kezdetén lévő tábla, kopott cseréje szükséges.</p>		<p>Csárda utca , a jelzőtáblát az oszlop tetejére kell áthelyezni.</p>
	<p>Csárda utca – 71 sz. főúti csomópont. Beavatkozást nem igényel. A zóna vége jelzőtábla hiányzik, pótlása szükséges.</p>		<p>Dózsa György utca végén lévő jelzőtábla, beavatkozás nem szükséges.</p>

	<p>Dózsa György utca – 71 sz. főúti csomópont. A jelzőtábla egyengetése és megfelelő pozícióba fordítása szükséges.</p>		<p>Dózsa György utca – 71 sz. főúti csomópont. A jelzőtábla jelentősen takart, áthelyezése szükséges a villanyoszlopra.</p>
	<p>Ady utca – 71 sz. főút csatlakozása. A jelzőtábla áthelyezése szükséges a haladási irány szerinti jobb oldali villanyoszlopra. A táblát eltakaró ágak levágása szükséges.</p>		<p>Ady utca – 71 sz. főút csatlakozása.</p>
	<p>Óvoda köz – 71 sz. főút csatlakozása. Beavatkozás nem szükséges.</p>		<p>Óvoda köz – 71 sz. főút csatlakozása. Elsőbbségadás kötelező tábla a villanyoszlopról eltávolítandó.</p>
